



1.2benz 115KM Led Navi Kamera Klimatronik Stan Bdb PO OPŁATACH

33 500

PLN

Dane kontaktowe



www:
shelbyautohandel.pl

- Interfejs Bluetooth
- Radio
- Zestaw głośnomówiący
- Gniazdo USB
- System nawigacji satelitarnej
- Ekran dotykowy
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Tapicerka materiałowa
- Podgrzewany fotel kierowcy
- Podgrzewany fotel pasażera
- Podłokietniki - przód
- Kierownica skórzana
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą
- Czujnik deszczu
- Elektryczne szyby przednie
- Elektryczne szyby tylne
- Tempomat
- Lampy przednie w technologii LED
- Kontrola odległości z przodu (przy parko...
- Kontrola odległości z tyłu (przy parkowaniu)
- Kamera parkowania tył
- Lusterka boczne ustawiane elektrycznie
- Podgrzewane lusterka boczne
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Kontrola trakcji
- Wspomaganie ruszania pod górę- Hill Hol...
- System rozpoznawania znaków drogowych
- Czujnik zmierzchu
- Światła do jazdy dziennej
- Światła do jazdy dziennej diodowe LED
- Lampy przeciwmgielne
- Lampy tylne w technologii LED
- Oświetlenie wnętrza LED
- System Start/Stop
- Elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach
- Wspomaganie kierownicy
- Felgi aluminiowe 17
- Opony wielosezonowe
- ABS
- ESP
- Elektroniczny system rozdziału siły hamo...
- System wspomagania hamowania
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Poduszka kolan kierowcy
- Kurtyny powietrzne - przód
- Poduszka powietrzna centralna
- Poduszki powietrzne czołowe - przód
- Boczna poduszka powietrzna kierowcy
- Boczne poduszki powietrzne - przód
- Isofix (punkty mocowania fotelika dziecię...
- System zabezpieczający podczas dachow...
- Wycieraczki

Marka	Nissan
Model	Qashqai
Typ nadwozia	SUV
Typ paliwa	Benzyna
Importowany	Tak
Rok produkcji	2014
Przebieg	187000
Kolor	Czarny
VAT marża	Tak
Finansowanie	Tak
Pojemność skokowa	1197
Moc	115
Skrzynia	Manualna
Napęd	Na przednie koła
Kraj pochodzenia	Niemcy
Data pierwszej rejestracji	2014-07-17
Numer rejestracyjny pojazdu	XXXXX
Zarejestrowany w	Inny
Pierwszy właściciel	Tak
Bezwygodny	Tak
Serwisowany w ASO	Tak
Liczba miejsc	5
Liczba drzwi	5
Metalik	Tak

